Précision des aléas mouvements de terrain

Fiche analytique n°13

Commune associée	Tiarei
Référence de la fiche	FA_T13
Référence du site	PK 22.6 - Planèze
Visite réalisée par	Géolithe - CF
Date de la visite	15/03/2022
Coordonnées géographiques (RGPF / UTM zone 6S)	
X (en m)	Y (en m)
246280	8060324



Contexte	
Topographie	Planèze présentant une pente moyenne comprise entre 10° et 15°
Géologie	Formation de laves basaltiques d'épanchement principale
Géomorphologie	Planèze
Hydrogéologie	Pas d'arrivée d'eau observée
Historique des évènements passés	Pas d'évènements historiques

Résultats des investigations

Points d'observations



Observations n°58	Le point d'observation n°58 marque la limite entre les talus aménagés et terrassés et la planèze. Ces terrasses réalisées servent actuellement pour le plantation de bananiers.

Photographies des investigations

Observation n°58

Point d'observation n°58 – Limite entre la planèze et la zone aménagée

Illustration des aménagements réalisés

Illustration des terrasses réalisées pour la plantation de bananiers

Avis de la DCA existants

Carte de localisation des avis rendus	Pas d'avis rendus dans ce secteur
Référence des rapports intégrés	
Synthèse à retenir	

Révision de la cartographie des aléas mouvements de terrain	
Modification	*OUI*
Nature de la modification	*Déclassement de l'aléa moyen glissement de terrain*
Justification de la modification	*Les terrasses aménagées sont conservées en aléa moyen glissements de terrain du fait de leur hauteur et de la pente moyenne du terrain. Cependant la planèze présentant une pente de 10° est déclassée en aléa faible mouvements de terrain.*